

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

« 15 марта» 2024 г.

Дом № 58 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Никитина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1972г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____

и членов: инженера Сулимовой Т.А. _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	м/п	3240	треб.ремонт швов-3240м/п	кап.ремонт
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не треб.	
9		подвальное	»	ремонт не треб.	
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	1445 треб.рем. кровли, треб тек.рем кв.96,48,114,115	Кап.ремонт кровли
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дощатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружние	»	. ремонт не треб.	
23	фасад-наружн. отделка		кв.м	324	ремонт швов
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	640	треб.смена труб
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29	канализаци.	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»	298	смена стояков ХВС
32	водопровод	унитазы	шт		
33		смыивные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м		ремонт не треб.
35	Внутренне санитарно и электротехнические устройства	трубы горяч. вод.	»	-	
36		ванны	шт		
37		душ	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м		ремонт не треб.
40	плиты		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43		телевидение	общ.		
44		ант.			
45	лифты			-	
46		световая электропроводка	п-м	101	Кап.ремонт эл.проводки
47		0			
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений _____

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

Выводы и предложения Требуется : кап.ремонт межпанельных швов,- - 3240м/п, тек..ремонт кровли кв.96,48,114,115, кап.ремонт труб ц/о – 640 м/п, смена стояков ХВС-238 м/п, скап.ремонт эл.проводки-1110м/п, ремонт отмостки – 155 м2. требуется ремонт ступеней- 8шт. ремонт л/кл 7 подъезд.

Подписи:

Председатель комиссии: _____  / (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии: _____  / (Т.А.Сулимова)