

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

20 марта 2024 г.

Дом № 57 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Н.Козинская

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1975г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	м²	1165,1	Треб.ремонт кв.30,46,18,26	Кап.ремонт
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			
15	П дощатые	кв.м			

16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20		оконные перепл.	кв.м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
21	Проемы	двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	6	металл.ремонт не треб.	
23	фасад-наружн. отделка		м/п	120	частичный ремонт швов	
24		труб. цент. отоп.	п-м	451	смена разводки ц/о	Восстановление ц/о на л/кл.1-6п.
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	185	треб.смена стояков ХВС	
32		канализаци..				
33		водопровод	унитазы	шт		
34			смывные бочки	»		
35			канализ. трубы	п-м	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
36			трубы горяч. вод.	»		
37			ванны	шт		
38			душ	»		
39			колонки газов. или на тверд. топл.	»		
40			трубы газовые	п-м	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
41		плиты		шт		
42				»		
43			электрические	»		
44			телевидение	общ.		
45			ант.			
46			лифты	шт	-	
47			световая электропроводка	п-м	1050	треб.смета эл.проводки
48			силовая электропроводка	»		Кап.ремонт
49			вводные устройства	шт		
			электрощитов	»	1	ревизия
			вентиляционные стволы и	п-м		

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов -
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования –исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

Выводы и предложения, требуется : смена разводки ц/о-451м/п, смена стояков ХВС-185 м/п, смена эл.проводки- 1050 м/п, частичный ремонт швов- 120 м/п, ревизия запорн.арматуры- 2 шт. треб.ремонт кровли над кв.№ 30,46,18,26. Кап.ремонт кровли- 1165,1м², треб.кап.ремонт труб ц/о- 610м/п.

Подписи:

Председатель комиссии:  / (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)