

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

29 марта 2024 г.

Дом № 19 строение (корпус) _____ по ул. Пестеля
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 2016г.г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 10 (десять)

Наличие подвала - Нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			Ремонт не требуется	
2	Стены кирпичные	куб.		Ремонт не требуется	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспасаем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»			
8	санузлов	»			
9	подвальное	»			
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»		Ремонт не требуется	
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15		дощатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20		оконные перепл.	кв.м		ремонт не требуется
21	Порты	двери внутрен.	шт.		
22		наружные	»	1	металл. ремонт не требуется
23		фасад-наружн. отделка	кв.м		ремонт не требуется
24		труб. цент. отоп.	п-м		ремонт не требуется
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»		ремонт не требуется
32		унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34	водопровод	канализ.	п-м		ремонт не требуется
35		канализ. трубы	»		ремонт не требуется
36		трубы горяч. вод.	»		
37		ванны	шт		
38		душ	»		
39		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
40		трубы газовые	п-м		
41		плиты	шт		
42		электрические	»		
43		телевидение	общ.		
44		ант.			
45		лифты	шт	1	ремонт не требуется
46		световая электропроводка	п-м		ремонт не требуется
47		силовая электропроводка	»		
48		вводные устройства	шт		
		электрощитов	»	1	ремонт не требуется

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования – исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
8. Выводы и предложения- Дом новостройка, проведение ремонтных работ не требуется.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)