

**АКТ**  
**Общего (весеннего) осмотра здания**

март 2024 г.

Дом № 27 по ул. Салтыкова-Щедрина  
ООО «ЖРЭУ №5»

**Общие сведения по строению**

Год постройки: 1966      Материал стен: кирпич  
Число этажей: 3      Наличие подвала: есть

**1. Результаты осмотра и проведение испытания**

Комиссия в составе председателя, директора ООО «ЖРЭУ №5» Ермаковой Н.А.  
И членов техника Журавлевой М.Е., слесаря-сантехника Чиркова С.В.

Представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

Произвели осмотр вышеуказанного строения \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Единица измерения | Кол-во | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖРЭУ или тек. ремонт жилых помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет) |
|-------|--|-------------------|--------|---|---|
| 1.    | Фундамент  |                   |        | определение состояния невозможно  |   |
| 2.    | Стены каменные                                       | куб               |        | техн. исправное состояние   |   |
| 3.    | Стены деревянные                                     | кв. м             |        | -   |   |
| 4.    | Перегородки деревянные                               |                   |        | -   |   |
| 5.    | Несогреваем.   |                   |        | -   |   |
| 6.    | Чердачное перекрытие                                 | кв. м             |        | техн. исправное состояние   |   |
| 7.    | Междуэтажное перекрытие                              |                   |        | техн. исправное состояние   |   |
| 8.    | Перекрытие санузлов                                  |                   |        | техн. исправное состояние   |   |
| 9.    | Подвальное перекрытие                                |                   |        | техн. исправное состояние   |   |
| 10.   | Стропила   | п.м               |        | -   |   |
| 11.   | Обрешетка кровли                                     | кв.м              |        | -   |   |
| 12.   | Кровля   | кв.м.             |        | <i>требуются<br/>ремонты</i>  | <i>тек. ремонт<br/>ООО «ЖРЭУ №5»</i>  |
| 13.   | Водосточные трубы                                    | п.м               | 1      | коррозия на трубах - замена   | текущий ремонт<br>ООО «ЖРЭУ №5»   |
| 14.   | Внутренний водосток                                  |                   |        | -   |   |
| 15.   | Дощатые полы   |                   |        | -   |   |
| 16.   | Паркетные полы                                       |                   |        | -   |   |
| 17.   | Линолеум или синтетические                           |                   |        | -   |   |
| 18.   | Плиточные полы                                       | кв. м             |        | -   |   |
| 19.   | Прочие полы  |                   |        | техн. исправное состояние   |   |
| 20.   | Оконные переплеты                                    | кв.м              |        | техн. исправное состояние   |   |
| 21.   | Двери внутренние                                     | шт.               |        | -   |   |
| 22.   | Наружные двери                                       |                   |        | техн. исправное состояние   |   |
| 23.   | Фасад- наружная отделка                              | кв.м              | 5      | частичное отслоение штукатурного слоя   |   |

|     |                               |        |     |  |  |
|-----|-------------------------------|--------|-----|--|--|
| 24. | Трубы центрального отопления  | п.м    | 2,5 | промывка и опрессовка; смена части трубы – установлен жгут | подготовка к отопительному сезону согласно графику; текущий ремонт ООО «ЖРЭУ №5» |
| 25. | Радиаторы                     | секции |     | промывка и опрессовка                                      | подготовка к отопительному сезону согласно графику                               |
| 26. | Параллельное или калориферное | кв.м.  |     | -  |  |

|    |  |               |   |  |  |
|----|--|---------------|---|--|--|
| 27 | Печи на твердом или газовом топливе    | шт.           |   | -  |  |
| 28 | Агв колонки                            |               |   | -  |  |
| 29 | Умывальники                            | шт.           |   | -  |  |
| 30 | Раковины                               | шт.           |   | -  |  |
| 31 | Водопроводные трубы                    | шт.           | 2 | смена запорной арматуры на стояках – не работает | текущий ремонт ООО «ЖРЭУ №5»                       |
| 32 | Унитазы                                | шт.           |   | -  |  |
| 33 | Смывные бочки                          | шт.           |   | -  |  |
| 34 | Канализационные трубы                  | п.м.          |   | техн. исправное состояние                        |  |
| 35 | Трубы горячего водоснабжения           | п.м           |   | -  |  |
| 36 | Ванны                                  | шт.           |   | -  |  |
| 37 | Души                                   |               |   | -  |  |
| 38 | Колонки газовые или на твердом топливе |               |   | -  |  |
| 39 | Трубы газовые                          | п.м           |   | -  |  |
| 40 | Плиты                                  |               |   | -  |  |
| 41 | Электрические плиты                    | шт.           |   | -  |  |
| 42 | Телевидение                            | общая антенна |   | -  |  |
| 43 | Лифты                                  | шт.           |   | -  |  |
| 44 | Световая электропроводка               | шт.           |   | наличие скруток/требуется ревизия                | текущий ремонт ООО «ЖРЭУ №5»                       |
| 45 | Силовая электропроводка                | п.м           |   | -  |  |
| 46 | Вводные устройства                     | шт.           | 1 | требуется ревизия                                | текущий ремонт ООО «ЖРЭУ №5»                       |
| 47 | Электрощитов                           | шт.           |   | -  |  |
| 48 | Вентиляционные стволы и трубы          | п.м           |   | -  |  |
| 49 | Мусоропроводный ствол                  |               |   | -  |  |
| 50 | Балконные и лоджии                     | шт.           |   | техн. исправное состояние                        |  |
| 51 | Эркеры                                 |               |   | -  |  |
| 52 | Лестницы:                              | кв.м.         |   | -  |  |
| 53 | Ступени                                | шт.           | 9 | наличие сколов и выбоин                          |  |
| 54 | Площадки                               | кв.м          | 2 | выбоины  |  |
| 55 | Ограждения                             | п.м           |   | техн. исправное состояние                        |  |
| 56 | Мусоросборные камеры                   |               |   | -  |  |
| 57 | Бойлеры                                |               |   | -  |  |
| 58 | Тепловые узлы                          | узел          | 1 | ревизия запорной арматуры                        | подготовка к отопительному сезону согласно графику |
| 59 | Водоподкачка                           |               |   | -  |  |
| 60 | Помойные ямы                           | шт.           |   | -  |  |
| 61 | Надворные туалеты                      |               |   | -  |  |
| 62 | Деревянные мусоросборники              |               |   | -  |  |
| 63 | Бельевая площадка                      |               |   | -  |  |
| 64 | Грибки                                 |               |   | -  |  |
| 65 | Песочницы                              |               |   | -  |  |

|    |                                     |      |   |                                       |  |
|----|-------------------------------------|------|---|---------------------------------------|--|
| 66 | Хозяйственные кладовки              |      |   | -                                     |  |
| 67 | Хозяйственные сараи (дровяные)      |      |   | -                                     |  |
| 68 | Комплексные детские площад.         |      |   | -                                     |  |
| 69 | Скамейки                            |      |   | -                                     |  |
| 70 | Контейнерные площадки               |      |   | -                                     |  |
| 71 | Асфальтированные тротуары и проезды | кв.м |   | наличие ям и выбоин                   |  |
| 72 | Комплексные спортивные площадки     |      |   | -                                     |  |
| 73 | Отмостки                            | кв.м | 7 | наличие выбоин                        |  |
| 74 | Цоколя                              | кв.м | 6 | частичное отслоение штукатурного слоя |  |

**2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6**

**ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:**

1. Отрывка шурфов \_\_\_\_\_
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов \_\_\_\_\_
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений \_\_\_\_\_
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния \_\_\_\_\_
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания \_\_\_\_\_
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования \_\_\_\_\_
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования \_\_\_\_\_

**8. Выводы и**

предложения: необходимо произвести промывку и опрессовку внутренней системы центрального отопления, ревизию запорной арматуры теплового узла, осуществить смену части трубы центрального отопления, провести ревизию вводного и поэтажных электрических щитов.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ директор Ермакова Н.А.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ техник М.Е. Журавлева

\_\_\_\_\_ слесарь-сантехник Чирков С.В.