

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

19 марта 2024 г.

Дом № 93 строение (корпус) по ул. (пер.) Ст.Разина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1991г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - Есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____

и членов: инженера Сулимовой Т.А. _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	м/п	3240	треб.капремонт швов	Кап.ремонт
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	ремонт не требуется	
8		санузлов	»	ремонт не треб.	
9		подвальное	»	ремонт не требуется.	
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	1409,6 треб.кап.ремонт кровли	Кап.ремонт
13		водосточные трубы	п-м		

14		внутрен. водосток	»			
15	Полы	доштатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	4,3	остекление	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	8	металл. ремонт не треб.	
23	фасад-наружн. отделка	.м/п	3240	треб.ремонт швов		
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	567	смена труб	Кап.ремонт
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31	канализация	водопров. трубы	м/п	190	смена труб ХВС	Кап.ремонт
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м	135	смена труб	
35		трубы горяч. вод.	»	-		
36		ванны	шт			
37		душ	»			
38	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	
40		плиты	шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ. ант.			
44		лифты	шт	-		
45		световая электропроводка	п-м	1380	смена эл.проводки	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт кровли- 1409м², кап.ремонт межпанельных швов- 3240 м/п, кап.ремонт труб ХВС-190 м/п, кап.ремонт труб ц/o-567м/п, смена канализаци.труб-135 м/п, кап.ремонт эл.проводки-1100 м/п, ремонт отмостки-140 м/п,ремонт балконных плит-12 шт, замена задвижек ц/o- 4 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  / (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)