

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

19 марта 2024 г.

Дом № 42/9 строение (корпус) по ул. Тульская  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 2004г.г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 8 ( восемь)

Наличие подвала - есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены кирпичные	куб.		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
13	водосточные трубы	п-м			

14	внутрен. водосток	»		
15	Полы	доштатые	кв.м	
16		паркетные	»	
17		линолеум или синтетические	»	
18		плиточные	»	
19		прочие	»	
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	Ремонт не требуется. Технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.	ремонт не треб. Технически
22		наружные	»	
23	фасад-наружн. отделка	кв.м	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	Индивидуальное отопление
25		радиаторы	секц	
26		параллельное или калориферное	кв.м	
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт	
28		АГВ колонки	»	
29	канализац..	умывальники	»	
30		раковины	»	
31		водопров. трубы	»	Ремонт не требуется. Технически исправном состоянии
32	водопровод	унитазы	шт	
33		смывные бочки	»	
34		канализ. трубы	п-м	Ремонт не требуется. Технически исправном состоянии
35	трубы горяч. вод.	»		
36	ванны	шт		
37	душ	»		
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39	трубы газовые	п-м	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
40	плиты	шт		
41		»		
42		электрические	»	
43	телевидение	общ. ант.		
44	лифты	шт	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
45	световая электропроводка	п-м	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
46	силовая электропроводка	»		



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
  

---

---

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

8. Выводы и предложения : Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

/ Председатель комиссии – директор Лахоузова Т.А.

Члены комиссии - инженер Сулимова Т.А.