

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

16 октября 2002 г.

Дом № 36 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 по ул. (пер.) Лесновская  
 Домоуправления № 40 города Сев. Двин

Общие сведения по строению

Год постройки 1977 материал стен кирпич  
 Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Мулюков В. В.  
 членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
 в присутствии техника \_\_\_\_\_ произвела проверку готовности к эксплуат  
 в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
  - а) крыша капитальной ремонт произв.
  - б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
  - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
  - г) фасад здания треб. кап. ремонт
  - д) входные двери и оконные переплеты в удов. сост.
  - е) подвальные помещения в удов. сост.
  - ж) отмостка вокруг здания в удов. сост.
  - з) система центрального отопления в удов. сост.
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло в удов. сост.
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные произведена ревизия  
замер арматуры

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц *Обеспечены*

**Выводы и предложения**

*Дом № 20/6 к обслуживанию  
сезону в зимнее время*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии

*Исупов В.В.*