

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

16.10 2024

Дом № 14 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) ул. Новорос
 Домоуправления № 10 города ООО "МЭК"

Общие сведения по строению

Год постройки 1965 материал стен панельный
 Число этажей 5 наличие подвала тех. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Тучков В.В.
 членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
 в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуата
 в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша проверена ком. ревизией

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания проверена ком. ревизией

г) фасад здания проверена ком. ревизией

д) входные двери и оконные переплеты ком. ревизией

е) подвальные помещения в урв. состоянии

ж) отмостка вокруг здания в урв. состоянии

з) система центрального отопления пробрана ком. ревизией

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проверена ревизия
закрытой элеватор

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечено

Выводы и предложения

*Дом № 207/6 к объектам
взгляну в зимнее время*

Председатель комиссии _____ *В. В. Меркулов*
Члены комиссии _____