

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

16. 10 2024

Дом № 15 или строение (корпус)

по ул. (пер.) ил. Лобачев

Домоуправления № 10 города "ООО МЭК"

Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами, Турчнов В.В. членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника произвела проверку готовности к эксплуатации

в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша проведена ил. ревизией

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

ил. ревизией

г) фасад здания проведено ил. ревизией

д) входные двери и оконные переплеты в удовлетв. состоянии

ил. ревизией

е) подвальные помещения в удовлетв. состоянии

ж) отмостка вокруг здания привнесена ревизией

з) система центрального отопления в удовлетв. состоянии

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проведены

и ревизией замеры арматуры

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_  
(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_  
*обеспечены*

### Выводы и предложения

*Дом готов к отопительному сезону в зависимости от температуры*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

*В. В. Турков*

Члены комиссии \_\_\_\_\_