

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

17 Октября 2024

Дом № 3 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Подсуды \_\_\_\_\_  
Домоуправления № 10 города "ООО, ЖК"

Общие сведения по строению

Год постройки 1966 материал стен каменные  
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Жуков ВВ  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
в присутствии техника \_\_\_\_\_ произвела проверку готовности к экспл.  
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
  - а) крыша каменные ремонт выполнен
  - б) чердачное помещение и его вентиляция нет в удов. сое.
  - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания кан. ремонт выполнен
  - г) фасад здания выполнен кан. ремонт
  - д) входные двери и оконные переплеты в удов. сое.
  - е) подвальные помещения в удов. сое.
  - ж) отмостка вокруг здания в удов. сое.
  - з) система центрального отопления в удов. сое.
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)  
(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц *обеспечены*

### Выводы и предложения

*Дом № 2876 к аварийно-ремонтной бригаде в зимнее время*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Мухомов В.В.*