

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

16.10.2024

Дом № 4 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 по ул. (пер.) с/п. Радина  
 Домоуправления № 10 города ООО МЭК

Общие сведения по строению

Год постройки 1968 материал стен кирпичный  
 Число этажей 5 наличие подвала тех. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ирхин В.В.  
 членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
 в присутствии техника \_\_\_\_\_ произвела проверку готовности к эксплуатации  
 в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша в урв состоянии
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания в урв состоянии
- д) входные двери и оконные переплеты в урв состоянии
- е) подвальные помещения в урв состоянии
- ж) отмостка вокруг здания необходима ремонт
- з) система центрального отопления в урв состоянии
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проверены  
результат: газовой арматуры

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)  
(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц  
*обеспечены*

### Выводы и предложения

*Дана работа к отборке в зимний сезон в зависимости от температуры*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

*В. В. Жуков*

Члены комиссии \_\_\_\_\_