

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« ____ » октябрь 2024 г.

Дом № 11 переулок Григоров
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки: 1994 Материал стен: кирпич

Число этажей: 5 Наличие подвала: есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, директора ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника Кукушкина В.О. в присутствии техника Журавлевой М. Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**
 - а) крыша: технически исправное состояние;
 - б) чердачное помещение и его вентиляция: _____
 - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: _____
 - г) фасад здания: технически исправное состояние;
 - д) входные двери и оконные переплеты: технически исправное состояние;
 - е) подвальные помещения: технически исправное состояние;
 - ж) отмостка вокруг здания: технически исправное состояние;
 - з) система центрального отопления: произведена промывка и опрессовка, технически исправное состояние;
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: проведена ревизия.
 - л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____
2. **Обеспеченность:**
 - а) котельных топливом
 - б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Председатель комиссии:

Члены комиссии: директор ООО «ЖРЭУ 5» Ермакова Н.А.

техник ООО «ЖРЭУ 5» Журавлева М. Е.

слесарь-сантехник ООО «ЖРЭУ 5» Кукушкин В.О.