

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

21 марта 2025 г.

Дом № 24 строение (корпус) по ул. (пер.) Болдина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1971г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – техподполье.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены каменные	куб.		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	м2	1104	треб.кап.ремонт кровли	
13	водосточные трубы	п/м		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
14	внутрен. водосток	м/п	7	Уст-ка недост.водопр.труб	

15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	7,5	Треб.ремонт рам с остеклен.	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»		.ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка		кв.м		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
24	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	труб. цент. отоп.	п-м	420	треб.кап.ремонт	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	79	смена стояков ХВС	
32		унитазы	шт			
33		смыивные бочки	»			
34		водопровод канализ.	п-м			Технически исправном состоянии
35		трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	Плиты	трубы газовые	п-м			
40			шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ.			
44			ант.			
45		лифты	шт	-		
46		световая электропроводка	п-м			
47		силовая электропроводка	»			
48		вводные устройства	шт			
		электрощитов	»	1	Ревизия	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : Кап.ремонт кровли- 1104м², ремонт и окраска цоколя-180м², ремонт отмостки180м², кап.ремонт труб ц/о-420м/п, замена труб ХВС-79 м/п, требуется установка недостающих водосточных труб-7 м/п, требуется ремонт рам с остеклением- 7,5 кв.м., требуется ремонт ступеней – 2 шт. треб.ремонт входных порогов- 2 шт., окраска бельевой площадки- 1 шт. ревизия эл.щитов- 1шт. ремонт л/клеток- 2 шт. асфальтирование- 532 м².

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)