

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

2 апреля 2025 г.

Дом № 94 строение (корпус) по ул. (пер.) ул. М. Горького  
 Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1988г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. \_\_\_\_\_  
 и членов: инженера Сулимовой Т.А. \_\_\_\_\_

председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_  
 произвели осмотр вышеуказанного строения. \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
2	Стены панельные	куб.		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	не горючее.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	53	тек. ремонт треб. кв.58	
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			
15	П дощатые	кв.м			

16	паркетные	»			
17	линолеум или синтетические	»			
18	плиточные	»			
19	прочие	»			
20	оконные перепл. пластиковые	кв.м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
21	двери внутрен.	шт.			
22	наружные	»	5	металл.ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
24	труб. цент. отоп.	п-м	460	треб.смена труб ц/о	Кап.ремонт
25	радиаторы	секц			
26	параллельное или калориферное	кв.м			
27	печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28	АГВ колонки	»			
29	умывальники	»			
30	раковины	»			
31	водопров. трубы	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
32	унитазы	шт			
33	смывные бочки	»			
34	водопровод канализ.	п-м	135	треб.смена канализ.труб	Кап.ремонт
35	канализ. трубы	п-м	280	треб. смена стояков	Кап.ремонт
36	трубы горяч. вод.	»			
37	ванны	шт			
38	душевые	»			
39	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
40	трубы газовые	п-м	75	треб. окраска	
41	плиты	шт			
42	электрические	»			
43	телевидение	общ.			
44	ант.				
45	лифты	шт			
46	плиты				
47	световая электропроводка	п-м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
48	силовая электропроводка	»			
49	вводные устройства	шт			
50	электрощитов	»	1	Ревизия- текущ.ремонт	
51	вентиляционные стволы и	п-м			



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

**ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:**

1. Отрывка шурфов \_\_\_\_\_
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов \_\_\_\_\_
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений \_\_\_\_\_
  
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания \_\_\_\_\_
  
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
  
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выводы и предложения – требуется : кап.ремонт труб ц/о-460 м/п, смена канализ.труб- 135 м/п, смена задвижки ц/о – 2 шт. требуется текущий ремонт кровли кв.58. кап.ремонт стояков ГВС- 280м/п, окраска газовых труб- 75 м/п. ревизия эл.щитов- 1 шт. ремонт балконных плит-5 шт. ремонт л/клеток- 5 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)