

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

11 апреля 2025г.

Дом № 4 по ул. (пер.) Ст. Разина
ООО «ЖЭК» г.Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки – 2004г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5

Наличие подвала- Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя инженера ЖЭК.

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			Ремонт не требуется	
2	Стены кирличные	куб.		Ремонт не требуется.	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	негораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		Ремонта не требуется.	
8	санузлов	»		Ремонт не требуется.	
9	подвальное	»		Ремонт не требуется.	
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	580	Треб.кап.ремонт кровли над кв.20,22.	
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дошатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м		Ремонт не требуется.
21		двери внутрен.	шт.		Металл.ремонт не треб.
22		наружные	»		
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			Ремонт не требуется.
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м		Ремонт не требуется.
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29	канализ.	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	м/п		Ремонт не требуется
32	водопровод	унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м		Ремонт не треб.
35	трубы горяч. вод.	м/п			
36	ванны	шт			
37	душ	»			
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	трубы газовые	п-м			Ремонт не требуется.
40	плиты		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43	телевидение	общ.			
44	лифты	ант.			
45	световая электропроводка	п-м			Ремонт не требуется.
46	силовая электропроводка	»			

47	вводные устройства	шт		
48	электрощитов	»	1	Ревизия
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м		
50	мусоропр. ствол	»		
51	балконы и лодж.	шт.		Ремонт не требуется
52	эркеры	»		
53	лестницы ступени	»		Ремонт не требуется.
54	площадки	»		Ремонт не требуется.
55	ограждения	»		Ремонт не требуется.
56	мусоросб. камеры			
57	бойлеры	»		
58	тепловые узлы	»	1	Ревизия
59	водоподкачка	»		
61	надворные туалеты	»		
62	деревянные мусоросборники	»		
63	бельевая площадка	»		
64	грибки	«		
65	песочницы	»		
66	хозяйственные кладовки	»		
67	хоз. сараи (древяные)	»		
68	комплексные дет. площадки	»		
69	комплексные спорт. площадки	»		
70	скамейки	»		
71	контейнерные площадки	»		
72	Асфальтирование тротуара и проезды	кв.м		Ремонт не треб.
73	отмостки	»		Ремонт не требуется.
74	цоколя	кв.м		Ремонт не требуется.

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания –
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования –
8. Выводы и предложения : Треб.кап.ремонт кровли-580 м/п, ревизия задвижек п/о – 2 шт.

Подписи:

Председатель комиссии : инженер Жучков В.В.

Члены комиссии :