

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

11 апреля 2025 г.

Дом № 6 по ул. Ст. Разина

ООО «ЖЭК» г.Калуги

Общие сведения по строению


Год постройки – 1968г.

Материал стен - крупно-панельный

Число этажей - 5

Наличие подвала- нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя инженера ЖЭК: Жучков В.В. 

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			Ремонт не требуется	
2	Стены кирпичные	куб.		Ремонт не требуется.	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестгораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		Ремонта не требуется.	
8	санузлов	»		Ремонт не требуется.	
9	подвальное	»		Ремонт не требуется	
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»		кап.ремонт кровли 2022г.	
13	водосточные трубы	п-м		Ремонт не требуется	
14	внутрен. водосток	»			
15	дощатые	кв.м			

16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»	Ремонт не требуется	
19		прочие	»		
20		оконные перепл.	кв.м	Ремонт не требуется.	
21	Протяжки	двери внутрен.	шт.	ремонт не треб.	
22		наружные	»	Ремонт не требуется	
23	фасад-наружн. отделка		кв.м	Ремонт не требуется.	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	Ремонт не требуется.	
25		радиаторы	секц	Ремонт не требуется	
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29	канализация	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	м/п	Ремонт не требуется	
32		унитазы	шт		
33		смычные бочки	»		
34	водопровод	канализ. трубы	п-м	Ремонт не треб.	
35		трубы горяч. вод.	м/п		
36		ванны	шт		
37		душ	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39	трубы газовые	п-м		Ремонт не требуется.	
40	шиты		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43	телевидение	общ. ант.			
44	лифты	шт			
45	световая электропроводка	п-м		Ремонт не требуется.	
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт			

Внутренние санитарно и электротехнические устройства

48	Прочие работы	электрощитов	»	1	Ревизия	
49		вентиляционные стволы и трубы	п-м			
50		мусоропр. ствол	»			
51		балконы и лодж.	шт.		не требуется ремонт	
52		эркеры	»			
53		лестницы	ступени	»	Ремонт не требуется.	
54			площадки	»	Ремонт не требуется.	
55			ограждения	»	Ремонт не требуется.	
56		мусоросб. камеры				
57		бойлеры	»			
58		тепловые узлы	»	1	Ревизия	
59		водоподкачка	»			
61		надворные туалеты	»			
62		деревянные мусоросборники	»			
63		бельевая площадка	»			
64		грибки	«			
65		песочницы	»			
66		хозяйственные кладовки	»			
67		хоз. сараи (древяные)	»			
68		комплексные дет. площадки	»			
69		комплексные спорт. площадки	»			
70		скамейки	»			
71		контейнерные площадки	»			
72		Асфальтирование тротуара и проезды	кв.м			
73		отмостки	»		Ремонт не требуется.	
74		цоколя	кв.м		Ремонт не требуется.	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМЕМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания –
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования –

8. Выводы и предложения: Ревизия задвижек ц/о – 2 шт.

Подписи :

Председатель комиссии : инженер Жучков В.В..

Члены комиссии :